

Opis przedmiotu aukcji

sporządzony na podstawie wyceny przeprowadzonej przez certyfikowanego rzeczoznawcę
PZMOT zarejestrowanego na liście pod numerem 365/IV

Dane techniczne pojazdu :

Samochód osobowy :	SUZUKI VITARA
Kod VIN:	VSEETV02VNA210061
Rok produkcji/data pierwszej rej.:	2001/2001-12-03
Poj. Silnika/moc:	1590ccm/70,60 kW
Stan licznika/przebieg:	160.294 km/160,294 km
Kolor nadwozia:	ciemno zielony
Ogumienie:	oś pierwsza: Dunlop 195/80 R15 zużycie <50% oś druga: Dunlop 195/80 R15 zużycie <70%

Ubezpieczenie do - 02.12.2019r.

Przegląd techniczny do - 23.11.2019r.

Usterki i uszkodzenia:

Błotnik przedni prawy – zagnieciony

Kratka wlotu powietrza – połamana

Poszycie zderzaka tylnego – połamane

Tkanina na siedzeniach – poplamiona, porwana

Silnik pojazdu – zanieczyszczony płynami technologicznymi

Nadwozie pojazdu – rozwinięta korozja powłokowa w wielu miejscach, uszkodzenia, odpryski lakieru

Drzwi tylne z kołem zapasowym – opuszczone w dół, skorodowane, zamknięcie wymaga unoszenia drzwi za dolną krawędź

Podłoga pojazdu – silnie rozwinięta korozja, ubytki blachy

Rama pojazdu – skorodowana, szczególnie w tylnej części, ubytki fragmentów konstrukcji, wyrwane mocowania wahacza (zaspawane) zużyte amortyzatory.

Reduktor – podczas jazdy silny hałas

Przeguby przednie – uszkodzone

Szyby – przednia ze śladami odprysków, boczne nie podnoszą się prawidłowo – uszkodzone prowadnice

Układ jezdny – brak geometrii kół, ścinanie opon, zużyte elementy zawieszenia i układu kierowniczego